

<b>RELATÓRIO CAIXA D' ÁGUA</b>	

## I. TÍTULO

Relatório Fotográfico – Serviço de recuperação trincas e impermeabilização.

## II. OBJETIVO

Abaixo demonstrativo dos serviços executados na Caixa d' água do Condomínio Represa Ville.

- Esgotamento da água
- Limpeza da Caixa
- Instalação de sistema provisório para desvio de água
- Aplicação de produto impermeabilizante TECPLUS LASTIC em trincas e rachaduras no interior da caixa
- Aplicação de produto TECPLUS LASTIC em juntas de dilatação no exterior da caixa
- Aplicação de produto FIXXOUL SOULDAL em trincas maiores, fazendo com que o produto “penetrasse” no concreto;
- Realização de novo acabamento no tubo de chegada de água
- Pintura Externa
- Limpeza da caixa

## III. OBSERVAÇÃO

- Após finalização dos serviços garantimos a estanqueidade das trincas tratadas, mas devido ao tempo de uso e a forma como foi feita a Caixa d' água na época e aconselhável programar-se para a troca do reservatório no futuro por estrutura metálica.

## IV. FOTOGRAFIAS



Identificação de ponto de vazamento

Recuperação de Trinca e acabamento onde anteriormente encontrava-se ferrugem exposta



**FAZER O TRABALHO CERTO**

<b>RELATÓRIO CAIXA D' ÁGUA</b>	



Limpeza fundo da caixa

Finalização da Pintura

**FAZER O TRABALHO CERTO**

<b>RELATÓRIO CAIXA D' ÁGUA</b>	



**Recuperação de Trincas  
internas e Externas**

**FAZER O TRABALHO CERTO**